



МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ
ПОЛИЭФИРОВ.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ПЭТ-БУТЫЛКИ К СДАЧЕ.

ВИДЫ МАРКИРОВОК И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



PET(E) или ПЭТ - полиэтилентерефлат -это бутылки с выпуклой точкой смотри рисунок, в которых продают молоко, воду, газировку .

01 можно сдавать на переработку.



PEHD (HDPE) или ПНД – полиэтилен низкого давления: канистры, крышки для бутылок, флаконы из-под косметики и бытовой химии

02 можно сдавать на переработку.



PVC или ПВХ – поливинилхлорид: оконные рамы, блистеры, упаковки из-под таблеток, творога, флаконы для косметики, игрушки

03 – не сдают на переработку из-за вредных выделений, лучше не покупать.



PELD (LDPE) или ПВД – полиэтилен высокого давления (низкой плотности): пакеты и пленка

04 – принимают, но не все переработчики вторичного сырья.



PP или ПП – полипропилен: крышки для бутылок, пластиковые стаканчики, ведра, детские ведерки, упаковка линз, шуршащая упаковка

05 – можно сдать на переработку.



PS или ПС – полистирол, бывает вспененный или обычный. Вспененный: пенопласт, контейнеры для яиц, подложки для фасовки или мяса. Обычный – одноразовая посуда, стаканчики для йогурта, упаковка для компакт дисков.

06 – лучше избегать такую упаковку или использовать одноразово.



O(ther) или Другое – смесь различных пластиков или полимеры, не указанные выше. Например: кофе, упаковка для сыра, корма для животных.

07 – переработке не подлежит.

В основном переработчики вторичного сырья используют маркировку 01, и охотно берут на переработку чистые бутылки, так как не пищевой ПЭТ часто содержит много засора, вплоть до гранита и меловой пыли.

ОСОБЕННОСТИ СБОРА ПЭТ: БУТЫЛКИ ОТ НАПИТКОВ ОТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

- чистые внутри,
- сжать бутылку,
- простые этикетки снимать не нужно,
- крышки и колечки можно оставлять на бутылке, а можно собирать отдельно для благотворительных проектов.

НЕ ПРИНИМАЮТ:

- бутылки от напитков цветные яркие или черные цвета,
- контейнеры,
- бутылки, флаконы для косметики и бытовой химии.